

空き家 チェック 報告 書

空野家

様

以下のとおりご報告いたします。

日	3年 3月 3日 (水)	警備員名	警備 太郎 (印)	
時	10時 00分			
対応種別		○	確認事項	○
1	通常巡回	○	1 建物、庭、門扉、窓、外壁	○
2	樹木チェック	○	2 樹木の枝が伸びすぎでないか確認	○
3	侵入異常	○	3 建物内外の異常 施錠確認	○
4	メーター異常	○	4 電気、ガス、水道のメーター以上確認	○
5	設備異常	○	5 物置、ガレージの点検	○
6	内部 水栓 電源チェック	○	6 ブレーカー、電球のチェック	○
7	警備セット処理	○	7 小動物・虫等による感知	○
8	トイレ、お風呂の点検	○	8 換気、におい、カビのチェック	✕
9	ポスト	△	9 ポストの中身のチェック	○
10	ご依頼	○	10 換気、消毒など	○
11	その他 (施錠の確認と再施錠)	○	その他 ()	
処置結果		異常あり		異常なし
巡回時間				
①	10:00	12:00 終了		
②	:			
③	:			
④	:			
⑤	:			
⑥	:			
⑦	:			
⑧	:			

物件画像付報告書


見本 歴山家

報告者 谷津

撮影日	令和 3年 3月 3日	内容	画像報告
物件住所	東京都西東京市OX町2-3-4		
備考	半年に一度の空き家の状態確認		




建物



外周



庭



雨樋



物置



電気メーター



ブレーカー



室内



お風呂